

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Persentase Cacat kategori Flange.....	2
Gambar I. 2 Data Produksi Flange 15B Januari 2020 sampai Juni 2021.....	5
Gambar I. 3 Alur Proses produksi dengan Disamatic .....	8
Gambar I. 4 Frekuensi kemunculan jenis cacat .....	9
Gambar I. 5 Diagram Fishbone Permasalahan.....	10
Gambar II. 1 Contoh Diagram Tulang Ikan .....	19
Gambar II. 2 Alur Sistem Produksi.....	27
Gambar III. 1 Sistematika Perancangan.....	40
Gambar III. 2 Tahap Perancangan .....	42
Gambar IV. 1 Mesin Disamatic .....	45
Gambar IV. 2 Uji Anderson Darling (Goodness of Fit) TTF Penggantian Membran .....	50
Gambar IV. 3 Uji Anderson Darling (Goodness of Fit) TTR Penggantian Membran .....	51
Gambar IV. 4 Uji Anderson Darling (Goodness of Fit) TTF Perbaikan Katup Blow Atas.....	51
Gambar IV. 5 Uji Anderson Darling (Goodness of Fit) TTR Perbaikan Katup Blow Atas.....	52
Gambar IV. 6 Hasil Rancangan Jadwal Preventive maintenance Mesin Disamatic	