DAFTAR ISI

adalah berupa nilai sudut dari sumbu X, Y, dan Z. Pada sistem ini, diambil nilai salah sudut

BAB 2
SPESIFIKASI DAN VERIFIKASI