## **DAFTAR ISI**

ABSTRAK	i
AB\$TRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
UCAPAN TERIMAKASIH	iv
DAFTARISI	vi
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR RUMUS	xiii
DAFTAR SINGKATAN DAN LAMBANG	xiv
DAFTAR ISTILAH	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
Bab I PENDAHULUAN	1
I.1 Latar Belakang	1
I.2 Perumusan Masalah	9
I.3 Tujuan Penelitian	10
I.4 Batasan Penelitian	10
I.5 Manfaat Penelitian	10
I.6 Sistematika Penulisan	11
Bab II LANDASAN TEORI	13
II.1 Kualitas	13
II.1.1 Definisi Kualitas.	13
II.1.2 Konsep Kualitas	14
II.1.3 Pengendalian Kualitas.	15
II.2 Konsep Six Sigma.	16
II.2.1 Definisi Six Sigma	16
II.2.2 Terminologi Six Sigma.	17
II.2.3 Metodologi DMAIC	18
4 Define	10

<b>B</b> .	Measure	21
C.	Analyze	24
D.	Improve	29
II.3 Al	asan Pemilihan Metode	30
II.4 Re	frensi Penelitian Terdahulu	31
II.5 <i>Di</i>	splan	<b>32</b>
II.5.1 E	Pengertian Display	32
II.5.2 F	Prinsip Mendesain Display	33
II.5.3 E	Perhitungan dalam Membuat <i>Displa</i> y	34
II.6 Pr	eventive Maintenance	35
Bab II	I METODOLOGI PENELITIAN	36
Ш.1 М	Todel Konseptual	36
III.2 Si	stematika Pemecahan Masalah	38
Ш.2.1	Tahap Pengumpulan Data	39
III.2.2	Tahap Pengolahan Data	40
III.2.3	Tahap Analisis dan Usulan Perbaikan	42
III.2.4	Tahap Kesimpulan dan Saran	46
Bab IV	PENGUMPULAN DAN PENGOLAHAN DATA	47
IV.1 P	engumpulan Data	47
IV.1.1	Profil Perusahaan	47
IV.1.2	Objek Penelitian	48
IV.1.3	Proses Produksi Produk Pad Alkali (11)	50
IV.2 <i>D</i>	efine	56
IV.2.1	Identifikasi Proses Kunci	56
IV.3 A	leasure	59
IV.3.1	Pengukuran Stabilitas Proses.	59
IV.3.2	Perhitungan Kapabilitas Proses.	62
IV.4 A	nalyze	65
IV.4.1	Analisis Penyebab Masalah dengan Fishbone Diagram	66
IV.4.2	Analisis Akar Penyebab Masalah dengan 5 Why's	68

IV.4.3 Analisis Pementuan Prioritas Perbaikan Cacat dengan FMEA	70
IV.5 Improve	73
IV.5.1 Pemilihan Akar Penyebab Defect SOD (Spot Obat PDR.) yang akan Diperbaiki	73
IV.5.2 Usulan Perbaikan Akar Penyabab <i>Defect</i> SOD (Spot Obat PDR) Terha Faktor Manusia.	-
IV.5.3 Usulan Perbaikan Akar Penyabab <i>Defect</i> SOD (Spot Obat PDR) Terha Faktor Material	-
IV.5.4 Usulan Perbaikan Akar Penyabab <i>Defect</i> SOD (Spot Obat PDR) Terha Faktor Mesin	-
Bab V ANALISIS	92
V.1 Analisis CTQ	92
V.2 Analisis Stabilitas Proses	93
V.3 Analisis Kapabilitas Proses.	94
V.4 Analisis Identifikasi Akar Penyebab Defect Spot Obat PDR. (SOD)	95
V.5 Analisis Penentuan Prioritas Perbaikan Defect Spot Obat PDR (SOD)	97
V.6 Analisis Terhadap Usulan Perbaikan	98
V. 6.1 Analisis Usulan Perbaikan dari Akar Penyebab <i>Defect</i> Spot Obat PDR. (SOD) untuk Faktor Manusia.	98
V. 6.2 Analisis Usulan Perbaikan dari Akar Penyebab <i>Defect</i> Spot Obat PDR. (SOD) untuk Faktor Material.	99
V.6.3 Analisis Usulan Perbaikan dari Akar Penyebab <i>Defect</i> Spot Obat PDR. (SOD) untuk Faktor Mesin.	100
Bab VI Kesimpulan dan Saran	103
VI.1 Kesimpulan	103
VI.2 Saran	104
DAFTAR PUSTAKA	106
LAMPIRAN	107