

## DAFTAR ISTILAH

<b>Istilah</b>	<b>Deskripsi</b>	<b>Halaman Pertama Muncul</b>
OEE	Metode tingkat efektivitas Peralatan Keseluruhan yang dicapai dengan mempertimbangkan ketersediaan, efisiensi daya dan harga produk berkualitas tinggi.	9
RCM	Metode untuk menentukan apa saja yang harus dilakukan agar peralatan/mesin dalam sebuah perusahaan dapat terus berjalan dengan normal.	9
FMEA	Merupakan salah satu Core Tools Analysis untuk melakukan analisa sebelum kejadian, berbeda dengan Corrective Action yang melakukan analisa setelah kejadian.	14
LTA	Bertujuan untuk memberikan prioritas pada setiap mode kerusakan dan melakukan peninjauan terhadap fungsi dan kegagalan fungsi.	14