

DAFTAR ISTILAH

Istilah	Deskripsi	Kemunculan Pertama
Kurva Polinomial	Jenis kurva yang menggambarkan kurva kontur ruang dua atau tiga dimensi	1
Mold	Cetakan benda yang digunakan dalam proses <i>moulding</i>	1
<i>Surface roughness</i>	Kekasaran permukaan, terdapat 3 hasil pengukuran yaitu Ra, Rq dan Rz. Pada eksperimen ini, hanya fokus membahas Ra	1
<i>CAD/CAM</i>	<i>Computer Aided Design/Computer Aided Manufacturing</i> yaitu desain 3D produk dan program permesinan	1
Interpolasi	Titik-titik perubahan sudut <i>tools</i>	1
<i>Feed Rate</i>	Kecepatan alat potong	1
<i>Tool ware</i>	Kondisi <i>tools</i>	2
<i>Tilt Angle</i>	Ukuran ketajaman sudut <i>tools</i>	2
<i>Spindle speed</i>	Kecepatan putar <i>spindle</i>	2
<i>Ball Mill</i>	Jenis <i>tools</i> yang memiliki bentuk ujung mata pahat setengah bola	13
<i>Chips</i>	Sisa material hasil permesinan	19
<i>Chatter</i>	Getaran yang muncul dari pergerakan <i>spindle speed</i>	20