

## **ABSTRAK**

Muhammadiyah Boarding School (MBS) Yogyakarta merupakan Pondok Pesantren Modern yang mempunyai berbagai massa bangunan. Gedung Sekolah, Asrama, dan Kantor. Sebagai sekolah yang berada dibawah PCM Prambanan dan sesuai dengan visi misi yang menciptakan generasi sebagai kader-kader Muhammadiyah. Muhammadiyah Boarding School dituntut menyediakan fasilitas yang mampu menunjang untuk mencapai visi dan misi. Terdapat beberapa permasalahan pada Muhammadiyah Boarding School yaitu tentang studi sirkulasi dan ergonomi yang belum diterapkan. Berdasarkan hasil survey di Cahaya Rancamaya Islamic Boarding School Bogor dan Al Kausar Islamic Boarding School Sukabumi, banyak hal yang perlu diaplikasikan untuk Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta. Banyak kekurangan yang dimiliki Muhammadiyah Boarding School Yogyakarta dalam segi desain interior. Perancangan ini dilakukan untuk melakukan perbaikan dalam segi desain agar sesuai dengan standar-standar yang telah ada.

Kata Kunci : Pondok Pesantren Modern, Muhammadiyah, Redesain Interior