

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
2.1 Klasifikasi jenis motor listrik	5
2.2 Konstruksi motor induksi	6
2.3 Bentuk fisik dari stator biasa.....	9
2.4 Kerangka dari motor sangkar tupai	11
2.5 Grafik fungsi keanggotaan himpunan crisp dan fuzzy.....	11
2.6 Jenis jenis keanggotaan fuzzy	12
2.7 Grafik fungsi keanggotaan linier naik.....	13
2.8 Grafik fungsi keanggotaan linier turun	13
2.9 Grafik fungsi keanggotaan segitiga.....	14
2.10 Grafik fungsi keanggotaan trapesium	14
2.11 Grafik fungsi keanggotaan kurva bahu	15
2.12 Fuzzifikasi variable masukan	15
2.13 Bentuk sinyal respon	20
2.14 <i>Programmable Logic Controller</i>	22
2.15 Struktur, Simbol, Bentuk TRIAC	22
2.16 Kurva karakteristik TRIAC	23
3.1 Diagram blok <i>self-tuning</i> PID berbasis logika fuzzy.....	24
3.2 Diagram blok perancangan hardware	25
3.3 Rangkaian <i>Zero Crossing Detector</i>	26
3.4 Rangkaian TRIAC dan IC MOC	27
3.5 Rangkaian Catu Daya.....	27
3.6 <i>Membership function</i> input “Error”	28
3.7 <i>Membership function</i> input “Delta Error”	28
3.8 <i>Membership function</i> input “KP”	28
3.9 <i>Membership function</i> input “KI”	29
3.11 <i>Membership function</i> input “KD”	29
3.12 Defuzzifikasi dan hasil keseluruan fuzzy logic.....	30
3.13 Diagram alir <i>self-tuning</i> PID berbasis logika fuzzy	31
4.1 Perangkat sistem kendali putaran motor 1 fasa	32

4.2	Program untuk menguji alamat-alamat dalam PLC	33
4.3	Program untuk menguji analog I/O dalam PLC.....	34
4.4	Gambar Rangkaian ZCD	36
4.5	Hasil keluaran ZCD pada osiloskop.....	36
4.6	Gambar Rangkaian TRIAC dan MOC 3020.....	38
4.7	Grafik perbandingan tegangan keluaran TRIAC dan delay yang diberikan	38
4.8	Performansi sistem pada SP 3000 RPM	40
4.9	Performansi sistem pada SP 6000 RPM	40
4.10	Performansi sistem pada SP 10000 RPM	41
4.11	Performansi sistem pada SP berubah dari 3000 ke 10000 RPM.....	41
4.12	Performansi sistem pada SP berubah dari 3000 ke 6000 RPM.....	42
4.13	Performansi sistem pada SP berubah dari 6000 ke 10000 RPM.....	43