ABSTRAK

Kualitas jaringan yang di sediakan oleh suatu layanan jasa telekomunikasi adalah

sesuatu yang penting agar penggunanya merasa terlayani dengan baik oleh layanan

tersebut dan tidak akan ada komplain berlebih dari penggunanya. Pada kota Jakarta dengan

jumlah penduduk dan mobilitas yang tinggi mengharuskan Operator Telkomsel selalu

melakukan pngecekan kualitas jaringan 4G LTE secara rutin dengan metode Drive Test di

seluruh area Kota Jakarta dan melihat area mana saja yang di kategorikan sebagai bad area

1 menggunakan software nemo. Di area Jl.Cakung-Cilincing dekat dengan PT. Hua Sin

Indonesia didapati adanya bad area 1 pada area tersebut yang cukup luas. Dan pada

Jl.Cakung-Cilincing tepatnya didepan perusahaan Cita Baja Autotruck didapati adanya bad

area 2.

Setelah mendapatkan area mana saja yang dikategorikan sebagai bad area, kita

melakukan analisa menggunakan software nemo analyzer untuk mengetahui permasalahan

pada bad area 1 dan bad area 2. Kemudian kita melakukan simulasi menggunakan

software atoll dengan mengubah nilai Tilt Antenna KBNCLCINGBTVML sektor 2 yang

awalnya 2° menjadi 1.8°.

Hasil dari simulasi optimasi yang dilakukan adalah nilai RSRP dan SINR pada bad

area 1 menjadi lebih baik yaitu dengan nilai RSRP -80dBm dan nilai SINR 11dB. Hal ini

menjadi suatu rekomendasi untuk merubah tilting antenna dari 2° menjadi 1.8° pada bad

area 1 dan merubah serving cell pada bad area 2 agar mendapatkan nilai RSRP dan SINR

yang baik sesuai standar yang ditetapkan oleh Operator Telkomsel.

Kata kunci: 4G LTE, Drive Test, nemo, atoll, bad area, RSRP, SINR