

## DAFTAR GAMBAR

Gambar I. 1 Produk Tambang Bahan Dasar Polyethylene .....	1
Gambar I. 2 Mesin yang Digunakan pada Proses Twisting .....	2
Gambar I. 3 Presentase Cacat Produk Tambang Periode 2018 hingga 2019 .....	3
Gambar I. 4 Alur Produksi Produk Tambang .....	5
Gambar I. 5 Fishbone Penyebab Proses Twisting Bermasalah .....	8
Gambar II. 1 Contoh CTQ .....	15
Gambar II. 2 Contoh Diagram <i>Fishbone</i> .....	17
Gambar III. 1 Model Konseptual .....	23
Gambar IV. 1 Grafik Stabilitas Proses .....	32
Gambar IV. 2 Rancangan Alat Usulan Penambahan Pembatas Antar Roda .....	37
Gambar IV. 3 Ilustrasi Implementasi Alat Usulan .....	37
Gambar IV. 4 Detail Ilustrasi Implementasi Alat Usulan .....	38
Gambar IV. 5 Ilustasi Benang Tidak Akan Berpindah jalur Ketika Proses <i>Twisting</i> .....	38