

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Alur proses sesuai aturan perusahaan.....	6
Gambar 1. 2 Fishbone proses pencampuran air dan pewarna tidak sesuai aturan perusahaan.....	7
Gambar 1. 3 Fishbone mesin dyeing terhenti saat proses berlangsung.....	7
Gambar 2. 1 Contoh Diagram Fishbone .....	16
Gambar 2. 2 Penjelasan House of Quality .....	21
Gambar 4. 1 Alat ukur eksisting untuk pencampuran cairan pewarna dan air .....	33
Gambar 4. 2 Matriks Klein Grid .....	40
Gambar 4. 3 Hubungan antara technical response .....	45
Gambar 4. 4 House of Quality .....	46
Gambar 4. 5 Desain hasil rancangan tampak jauh .....	56
Gambar 4. 6 Desain hasil rancangan tampak dekat .....	57