

DAFTAR TABEL

Tabel I-1. Critical to Quality Produk Jersey.....	1
Tabel I-2. Data Produk Defect Periode Produksi Agustus 2023 hingga Juli 2024..	4
Tabel I-3. Jenis Defect Produk Jersey	5
Tabel I-4. CTQ Proses yang Tidak Terpenuhi.....	6
Tabel I-5. Frekuensi Jenis Defect Produk Jersey	7
Tabel I-6. Potensi Terjadinya Defect.....	8
Tabel I-7. Analisis 5 Why's dan Potensi Solusi.....	10
Tabel II-1. Pemilihan Metode	23
Tabel II-2. Penelitian Terdahulu.....	24
Tabel III-1. Data Perancangan.....	28
Tabel IV-1. Hasil Data Wawancara dengan Operator Pemotongan Kain.....	31
Tabel IV-2. Data Spesifikasi Meja di CV Wave Sport Indonesia.....	33
Tabel IV-3. Spesifikasi Rancangan	33
Tabel IV-4. Standar Perancangan	34
Tabel IV-5. Hasil Analisis 5W+1H	35
Tabel IV-6. Dekomposisi Produk Meja.....	37
Tabel IV-7. Atribut Produk.....	38
Tabel IV-8. Karakteristik Teknis	39
Tabel IV-9. Target Spesifikasi Teknis.....	40
Tabel IV-10. Analisis Desain.....	42
Tabel IV-11. Alternatif Pemilihan Komponen.....	43
Tabel IV-12. Eliminasi Alternatif Peta Morfologi.....	45
Tabel IV-13. Peta Morfologi Setelah Eliminasi	45
Tabel IV-14. Kombinasi Alternatif.....	47
Tabel IV-15. Persentase Bobot	48
Tabel IV-16. Concept Screening	48
Tabel IV-17. Skala Penilaian Concept Scoring	50
Tabel IV-18. Concept Scoring.....	50
Tabel IV-19. Spesifikasi Akhir Meja Pemotongan.....	52
Tabel IV-20. Verifikasi Hasil Rancangan	54

Tabel V-1. Validasi Hasil Rancangan	56
Tabel V-2. Kelebihan dan Kelemahan Hasil Rancangan	58
Tabel V-3. Estimasi Biaya Meja Pemotongan.....	58