

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PERSEMBERAHAN

ABSTRAKSI..... i

ABSTRACT..... ii

DAFTAR ISI..... iii

KATA PENGANTAR

UCAPAN TERIMAKASIH..... vii

DAFTAR GAMBAR..... ix

DAFTAR TABEL..... xi

DAFTAR SINGKATAN..... xii

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	2
1.2.1 Perumusan Masalah	2
1.2.2 Pembatasan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Metode Penelitian.....	5
1.5 Sistematika Penulisan	5

BAB II DASAR TEORI

2.1 Sistem Transmisi Gelombang Mikro.....	7
2.2 Parameter Transmisi.....	7
2.2.1 Perhitungan Link (<i>Link Budget</i>).....	9
2.2.2 Saluran transmisi.....	9
2.2.3 <i>Effective Isotropic Radiated Power</i>	10
2.2.4 Redaman Ruang Bebas	11
2.2.5 Antenna	12
2.2.6 <i>Receive Signal Level</i>	13
2.2.7 Zona Fresnell	14

2.2.8	Clearence.....	16
2.3	BER dan Eb/No.....	17
2.4	Rugi-Rugi Hujan.....	19
2.5	Parameter Unjuk Kerja Sistem.....	22
2.6	<i>Fading Margin</i>	23

BAB III DATA LAPANGAN DAN PERHITUNGAN TEORITIS

3.1	Survey Data Lapangan	25
3.1.1	Posisi Geografis.....	25
3.1.2	Pengalokasian Frekuensi.....	27
3.1.3	Data Implementasi Link.....	29
3.1.4	Trafik Data	30
3.2	Spesifikasi Perangkat.....	32
3.2.1	Spesifikasi Perangkat Agilis Agilink P-32	33
3.2.2	Spesifikasi Perangkat Siae Microelectronica AL-7	35
3.3	Pengukuran Data Lapangan.....	36
3.3.1	Pengukuran Receiver Signal Level.....	36
3.3.1.1	Metoda Pengukuran	36
3.3.1.2	Hasil Pengukuran RSL Seluruh Hop	39
3.3.2	Pengukuran <i>Bit Error Rate</i> (BER).....	42
3.3.2.1	Metoda Pengukuran	42
3.3.2.2	Hasil Pengukuran BER	44
3.4	Pengambilan Data LOS (Line Of Sight).....	45
3.4.1	Metoda Pengambilan data.....	45
3.4.2	Hasil Perhitungan Menggunakan Pathloss 4.0.....	46
3.5	Perhitungan Teoritis.....	47
3.5.1	Sensitifitas Penerima.....	48
3.5.2	Free Space Loss	48
3.5.3	Penguatan Antenna Dan Redaman Feeder.....	48
3.5.4	Receiver Signal Level	50

BAB IV ANALISA UNJUK KERJA LINK TRANSMISI

4.1 Umum	51
4.2 Analisa Perbandingan RSL Teoritis dan RSL kondisi Lapangan.....	53
4.2.1 Melihat Perbandingan RSL Berdasarkan Grafik	53
4.2.2 Catatan Hasil Pengamatan Perubahan nilai RSL	58
4.2.3 Permasalahan Link Yang Ditemukan	60
4.3 Analisa Fading Margin	62
4.3.1 Availability 99,995%	62
4.3.2 Availability 99,999%	65
4.4 Percobaan Perubahan Parameter.....	68
4.4.1 Perubahan Parameter Daya Pancar	69
4.4.2 Perubahan Parameter Diameter Antenna.....	71
4.5 Evaluasi rekomendasi perubahan parameter.....	75
4.6 Analisa BER (Bit Error Rate)	78

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan.....	79
5.2 Saran.....	80

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN A	: Data Sheet Antenna dan Perangkat Radio
LAMPIRAN B	: Hasil Pathloss 4.0 Untuk Seluruh Link